

**בדיקת טריהלומתאנים - 27/11/2014**

טריהלומתאנים	ברומפורם BRMS	כלורודיברומומתאן CDBS	דיכלורוברומומתאן DCBS	כלורופורם CHLS	חומר	ירושלים	שכונה
תקן 100 מיקרוגרם לליטר	תקן 100 מיקרוגרם לליטר	תקן 100 מיקרוגרם לליטר	תקן 100 מיקרוגרם לליטר	תקן 100 מיקרוגרם לליטר	סוג	כתובת הנקודה	
סף כימות 1.0 מיקרוגרם לליטר	סף כימות 1.0 מיקרוגרם לליטר	סף כימות 0.40 מיקרוגרם לליטר	סף כימות 0.40 מיקרוגרם לליטר	סף כימות 1.0 מיקרוגרם לליטר			
0.5	<1.0	0.5	<0.40	<1.0	קו כניסה	כיכר הולנד בדרך ליד ושם	בית וגן
1.8	1.0	0.8	<0.40	<1.0	קו כניסה	גבעת שאול מול תחנת דלק	גבעת שאול
1.6	1.0	0.6	<0.40	<1.0	בריכה	בריכת נווה יעקב - תחנה	נווה יעקב
4.8	2.7	1.7	0.40	<1.0	בריכה	בריכת בית הכרם - תחנה	בית הכרם
1.6	1.0	0.6	<0.40	<1.0	רשת	א.ד. גורדון 8	קריית היובל א
1.6	1.0	0.6	<0.40	<1.0	רשת	וורבורג 4	קריית היובל ב
<1.0	<1.0	<0.40	<0.40	<1.0	רשת	משה קול 72 פינת ב. צ. דינור	רמת בית הכרם
1.6	1.0	0.6	<0.40	<1.0	רשת	עטרות במתקן מערכת מדידה לאחר תחנת האוטובוס לפני העלייה קרוב בריכת נווה יעקב	עטרות

זו צעו ע"י המעבדה של חברת "מקורות" המוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות, ומוכרת ע"י משרד הבריאות